



Kfz.-Sachverständigen- & Ingenieurbüro Lindner und Klein LuK GmbH
Treuenbrietzener Tor 1A, 14943 Luckenwalde

Stadt Luckenwalde
Amt für Gebäude- und Beteiligungsverwaltung Abt. Infrastr.
Gebäudeverwaltung Herr Büschleb
Markt 10
14943 Luckenwalde

Büro Luckenwalde
Treuenbrietzener Tor 1A
14943 Luckenwalde
Tel.: 03371/ 622346
Fax: 03371/ 622348

Büro Ludwigsfelde
Gartenstr. 23
14974 Ludwigsfelde
Tel.: 03378/ 878390

Büro Am Mellensee
Zossener Ch. 8
15838 Am Mellensee
Tel.: 03377/ 394335

Luckenwalde, 06.02.2026

Fahrzeugbewertung

043SD020226

bei Rückfragen bitte immer angeben

Betrifft

Amtliches Kennzeichen
Auftrag vom / durch
Anspruchsteller

Fahrzeugbewertung vom

TF-W 262
02.02.2026 / Fahrzeughalter
Stadt Luckenwalde Amt für Gebäude- und
Beteiligungsverwaltung Abt. Infrastr. Gebäudeverwaltung Herr
Büschleb, Markt 10, 14943 Luckenwalde

Besichtigungsdatum

02.02.2026 11:30 Uhr

Besichtigungsort

Großstraße 57, 14929 Treuenbrietzen, Betriebsgelände
Multicar & Kfz Wartenberg

Besichtigt durch

Marie Kühl

Anwesend

Bevollmächtigter

Zusammenfassung der Fahrzeugbewertung

Marktwert ohne MwSt.	EUR	6.680,67
Marktwert MwSt.	EUR	1.269,33
Marktwert mit 19 % MwSt.	EUR	7.950,00



Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen	TF-W 262
Fahrzeugart	Kipper
Aufbauart	LKW Kipper
Fabrikat	Multicar
Typ / Untertyp	M26 / WAK 44
Fahrzeug-Ident-Nummer	WMU2M2623VW000238
KBA-Nummer	7806/015
Erste Zulassung	13.05.1997
Hubraum / Leistung	2.800 cm ³ / 57 kW
Motorart	Diesel
Abgascode	Euro 2
Anzahl Achsen	2
nächste HU	04/2026
Laufleistung abgelesen	95.841 km

Bereifung

Achse	Hersteller	Bezeichnung
1	Maxxis	195R 14C 106/104R VanSmart A/S AL2 MAXXIS
2	Maxxis	195R 14C 106/104R VanSmart A/S AL2 MAXXIS

Profiltiefe in mm

LA	LI	RI	RA
7,6			8,7
5,5	3,2	7	7

Serienausstattung

Ausführung: Stahl



Auftragserteilung

Der Auftrag zur Erstellung einer Fahrzeugbewertung zur Ermittlung des Marktwerts wurde am 02.02.2026 11:30 erteilt. Erstellt wird eine Fahrzeugbewertung.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 02.02.2026 durch die Sachverständige Marie Kühl in Anwesenheit des Bevollmächtigten.

Das Fahrzeug wurde in Großstraße 57, 14929 Treuenbrietzen besichtigt.

Für die Besichtigung stand eine Hebebühne zur Verfügung.

Identitätsprüfung

Die Identitätsprüfung ergab eine Übereinstimmung der Fahrgestellnummer mit den vorgelegten Fahrzeugpapieren.

Bezugsgrundlagen

Für die Erstellung der Fahrzeugbewertung standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Zulassungsbescheinigung Teil 1
- HU Berichte

Zustandsbeschreibung

Zum Zeitpunkt der Besichtigung befand sich das Fahrzeug in einem Zustand der als durchschnittlich zu bezeichnen ist.

Folgende Sachverhalte wurden festgestellt:

- Hilfsrahmen des Hydraulikbehälters
- Bremsleitungen rostig
- Federn hinten links und rechts verschlissen
- Auspuff an Schalldämpfer gebrochen
- Motor und Getriebe stark Ölfeucht
- zusätzlich ist das Fahrzeug mit mehreren Gebrauchsspuren versehen



Marktwert

Der Marktwert zum Bewertungstag beträgt unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Zustand, Laufleistung, Sonderausstattung und Zubehör, Besitzverhältnisse, sowie aller wertbildender Faktoren und der regionalen und saisonalen Marktlage:

EUR 7.950,00



Schlusswort

Diese Bewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Luckenwalde, 06.02.2026

Der Sachverständige
Marie Kühl

Diese Bewertung umfasst 5 Seiten.